

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

INDICE

E01.1 - Municipio	pg. 3	E22.1 - CFP Le Vele	pg. 53
E01.2 - Ufficio tecnico e polizia	pg. 5	E22.2 - Palestra CFP Le Vele	pg. 55
E02 - Comando polizia locale	pg. 7	E22.3 - CGIL	pg. 57
E03 - Ufficio servizi sociali comunali	pg. 9	E23 - Asilo nido	pg. 59
E04.1 - Teatro	pg. 11	E24.1 - Scuola Primaria	pg. 61
E04.2 - Sala polivalente e sala musica	pg. 13	E24.2 - Palestra scuola primaria	pg. 63
E05 - Biblioteca	pg. 15	E24.3 - Scuola di infanzia	pg. 65
E06 - Sede associazioni, casa del custode, casa del pellegrino	pg. 17	E25 - Scuola secondaria	pg. 67
E07.1 - Ext UTL - centro servizi	pg. 19	E26 - Cimitero capoluogo	pg. 69
E07.2 - Ext UTL - sede associazioni	pg. 21	E27 - Cimitero - S. Biagio	pg. 71
E07.3 - Ext UTL - sede servizi	pg. 23	AV01 - area verde via Tormello	pg. 73
E08 - Oratorio Serafini	pg. 25	AV02 - Parco giochi Baden Powell	pg. 75
E09 - Sede carabinieri	pg. 27	AV03 - Area Cani	pg. 77
E10 - Chiesa della Beata Vergine Assunta	pg. 29		
E11 - AVIS	pg. 31		
E12 - Sede Croce Rossa Garlaschese	pg. 33		
E13 - Sede Pro Loco	pg. 35		
E14 - Sede Auser	pg. 37		
E15 - Palazzetto dello sport	pg. 39		
E16 - Campo da calcio capoluogo	pg. 41		
E17 - Casa popolare via S. Maria	pg. 43		
E18 - Casa popolare via Tramia	pg. 45		
E19 - Casa popolare via del Torrione	pg. 47		
E20 - Casa popolare via Don Gennaro	pg. 49		
E21 - Campo da calcio - S.Biagio	pg. 51		


MUNICIPIO

Indirizzo **Piazza della Repubblica, 11**Codice identificativo **E01.1**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

Edificio a più piani fuori terra adibito a sede del municipio. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato ma con dimensioni non conformi. Sull'ingresso è presente dislivello e all'interno dell'edificio sono presenti percorsi di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme.

All'interno della struttura non è presente ascensore per raggiungere i piani. All'interno della struttura è assente a tutti i piani un bagno riservato a persone con disabilità. Non è presente spazio calmo ai piani superiori né dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	3
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	3
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,04**


UFFICIO TECNICO E POLIZIA

Indirizzo **Piazza Piccola, 1**Codice identificativo **E01.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio storico a torre adibito a sede dell'ufficio tecnico e della polizia locale. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato ma con dimensioni non conformi. Per accedere all'ingresso al piano non è presente servoscala.

All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e pavimentazione conforme ma sono presenti alcuni gradini interni non risolti da rampe. All'interno della struttura è assente un ascensore di distribuzione ai piani superiori. Non è presente a nessun piano bagno riservato per persone con disabilità. Non è presente ai piani superiori uno spazio calmo interno né dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: piattaforma	SP14.B		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) 1,92


COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Indirizzo **Piazza Piccola**Codice identificativo **E02**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio a due piani fuori terra adibito a sede della polizia locale. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato ma di dimensioni non conformi.

Sull'ingresso è presente una soglia, all'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme. Non è presente ascensore per accedere al piano superiore. All'interno della struttura è assente bagno per persone con disabilità, ne sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Presenza di dislivello risolvibile con servoscala	SI10		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,29**


UFFICI SERVIZI COMUNALI

Indirizzo **Piazza Piccola**Codice identificativo **E03**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio storico sede dell'ufficio tecnico, in cui una parte è adibita a sede dei servizi sociali. In prossimità dell'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme, non è presente però un servoscala per accedere al piano superiore. E' assente all'interno della struttura il bagno riservato a persone con disabilità. E' assente al uno spazio calmo interno al piano e sono assenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	3
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	cognitiva	3
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	2
				uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SICUREZZA		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità 2,42
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

TEATRO


Indirizzo **Via Santissima
Trinità, 18**

Codice identificativo **E04.1**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

L' edificio ospita la biblioteca, il teatro e la sala polivalente. All'ingresso è assente un parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme, è presente ascensore di distribuzione ai piani. E' presente bagno riservato per il pubblico ma assente negli spogliatoi. Sull'uscita di emergenza è presente un dislivello. In aggiunta non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	uditiva	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10		
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A	uditiva	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: piattaforma	SP14.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Arresto pericolo	SI06.D		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B	cognitiva	3
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
		Manca di spazio calmo al piano.	SI17		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,00**

SALA POLIVALENTE


Indirizzo **Via Santissima
Trinità, 18**

Codice identificativo **E04.2**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

L'edificio è condiviso con la biblioteca e il teatro. E' assente un parcheggio riservato a persone con disabilità motoria.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e privi di ostacoli, è assente tuttavia un servoscala per arrivare al secondo piano. E' presente all'interno della struttura un bagno disabili al piano terra, assente al primo piano. Al primo piano è assente uno spazio calmo interno e inoltre sono assenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	uditiva	2
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con la piattaforma sollevante traslante (dislivello max. 80 cm)	SI12		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	3
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.B	uditiva	2
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,08

BIBLIOTECA


Indirizzo **Via Santissima
Trinità, 6**

Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio che ospita la biblioteca. Non è presente in prossimità dell'ingresso un parcheggio per persone con disabilità.

All'interno della struttura i percorsi sono di dimensioni adeguate e di pavimentazione conforme. Non è presente bagno riservato a persone con disabilità, ne sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali. E' presente un dislivello sull'uscita di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
			Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	uditiva	2
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	1
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,45**

SEDE ASSOCIAZIONI, CASA DEL CUSTODE, CASA DEL PELLEGRINO


Indirizzo Via Santissima Trinità

Codice identificativo E06

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio condiviso con la biblioteca il teatro e la sala polivalente. In prossimità dell'ingresso è assente un parcheggio riservato per persone con disabilità.

E' assente un ascensore per accedere ai livelli dell'edificio, è assente all'interno della struttura un bagno riservato a persone con disabilità. E' assente uno spazio calmo su scala di emergenze esterna e inoltre sono assenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	uditiva	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	4
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	visiva	2
				uditiva	1
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,63

EX UTL – CENTRO SERVIZI


Indirizzo Via di S. Rocco

Codice identificativo E07.1

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio a più piani destinato a sede UTL, sede associazioni e centro servizi. In prossimità dell'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'ingresso è presente una piccola soglia, all'interno i percorsi sono di dimensioni conformi e pavimentazione adeguata. Non è presente un ascensore di collegamento ai piani. All'interno della struttura è assente bagno riservato conforme. E' assente lo spazio calmo al piano ai piani superiori, e inoltre non sono presenti dispositivi di superamento disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	2
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,96**

EX UTL – SEDE ASSOCIAZIONI


Indirizzo Via di S. Rocco

Codice identificativo E07.2

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio a più piani destinato a sede UTL, sede associazioni e centro servizi. In prossimità dell'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'ingresso è presente una piccola soglia, all'interno i percorsi sono di dimensioni conformi e pavimentazione adeguata. All'interno della struttura è assente bagno riservato conforme. E' presente dislivello sull' uscita di emergenza, e inoltre non sono presenti dispositivi di superamento disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	2
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,15

EX UTL – SEDE SERVIZI


Indirizzo Via di S. Rocco 3

Codice identificativo E07.3

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio a più piani destinato a sede UTL, sede associazioni e centro servizi. In prossimità dell'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'ingresso è presente una piccola soglia, all'interno i percorsi sono di dimensioni conformi e pavimentazione adeguata. Non è presente un ascensore di collegamento ai piani. All'interno della struttura è assente bagno riservato conforme. E' assente lo spazio calmo al piano ai piani superiori, e inoltre non sono presenti dispositivi di superamento disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	2
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
ACCESSO EDIFICIO		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10	uditiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
				visiva	2
				uditiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	motoria	1
		Manca di spazio calmo al piano.	SI17		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,96**

ORATORIO DEI SERAFINI


Indirizzo Via di S. Rocco

Codice identificativo E08

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio destinato a sede dell'oratorio dei Serafini. E' assente in prossimità dell'ingresso un parcheggio riservato a persone con disabilità. E' assente un percorso con pavimentazione conforme dalla zona parcheggio all'ingresso, che presenta un dislivello risolvibile con rampa. All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate, ma è presente un dislivello interno ed inoltre è assente un ascensore per raggiungere il piano superiore.

E' presente all'interno della struttura un servizio igienico accessibile che necessita di integrazioni, si prevedono bagni nuovi per 3 appartamenti. Non sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SI14	uditiva	4
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	4
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	4
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	3
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
SICUREZZA			Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
					cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,17

SEDE CARABINIERI


Indirizzo Via Dorno, 10

Codice identificativo E09

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio ha un piano fuori terra adibito a sede dei carabinieri. All'ingresso è presente parcheggio riservato conforme.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e con pavimentazione conforme, è presente bagno disabili che necessita di qualche piccola integrazione. Inoltre non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP09	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP13	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	3
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	visiva	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,65**


CHIESA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA

Indirizzo **Corso Cavour**Codice identificativo **E10**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio religioso nella piazza principale di Garlasco. In prossimità è presente parcheggio riservato a persone con disabilità.

L'ingresso è sopraelevato e non è raggiungibile da persone su sedia a ruote. All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	4
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
COLLEGAME NTI VERTICALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI					cognitiva	0
			Niente da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI					cognitiva	4
			Non presente		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
SICUREZZA					cognitiva	0
			Niente da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,06**

AVIS


Indirizzo Via Borgo S. Siro, 2

Codice identificativo E11

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio adibito a sede AVIS. Durante il sopralluogo è stato necessario accedere dalla scala di emergenze esterna, non si può verificare l'ingresso principale per lavori in corso.

In prossimità dell'ingresso è assente un parcheggio per persone con disabilità. All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme, non è presente ascensore per accedere al piano superiore ma è presente servoscala. All'interno della struttura è presente bagno riservato a persone con disabilità. E' assente spazio calmo su scala di emergenza esterna così come non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	uditiva	2
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)


2,75

SEDE CROCE ROSSA GARLASCHESE


Indirizzo Via Borgo S. Siro, 2

Codice identificativo E12

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio adibito a sede della croce garlaschese. E' presente in prossimità dell'ingresso parcheggio riservato e conforme.

All'interno della struttura i percorsi sono liberi da ingombri e di pavimentazione conforme, è presente ascensore per raggiungere i piani superiori. Sono presenti bagni riservati e conformi a persone con disabilità. All'interno della struttura è assente spazio calmo al piano, né sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilita'.	SP05.A	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	4
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	visiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	4
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
SICUREZZA			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	4
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,42

SEDE PRO LOCO


Indirizzo Via Eleonora Duse

Codice identificativo E13

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio adibito a sede Pro loco. All'ingresso è assente un parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'interno i percorsi sono liberi da ostacoli e con pavimentazione conforme, è assente tuttavia un dispositivo di collegamento al soppalco e una rampa per entrare all'ufficio Pro loco. E' presente bagno disabili che necessita di qualche integrazione. Sull'uscita di emergenza è presente un piccolo dislivello, inoltre non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	2
				cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: servoscala	SP14.A	motoria	1
		Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: piattaforma	SP14.B	visiva	1
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	visiva	1
				uditiva	3
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	cognitiva	3
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3


Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,00**

SEDE AUSER


Indirizzo Via Eleonora Duse,6

Codice identificativo E14

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio a un piano fuori terra adibito a sede Auser. All'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'interno i percorsi sono di dimensioni conformi e pavimentazione adeguata, è presente un palco al momento non accessibile tramite rampa. E' presente bagno disabili che necessita di qualche piccola integrazione. Sull'uscita è presente un piccolo dislivello, inoltre non sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	2
					cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Arresto pericolo	SI06.D	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
					visiva	2
					uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
SICUREZZA			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,83**

PALAZZETTO DELLO SPORT


Indirizzo **Via Padre G. Balduzzi,
169**

Codice identificativo **E15**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

edificio adibito a palazzetto dello sport. All'ingresso è presente un parcheggio riservato conforme.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e di pavimentazione conforme, è assente servoscala per accedere al piano superiore e agli spalti rialzati. All'interno della struttura è assente servizio igienico accessibile per il pubblico e negli spogliatoi. Sull'uscita di emergenza è presente una rampa di pendenza non conforme e inoltre sono assenti dispositivi per superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	4
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	3
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	cognitiva	3
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,67**

CAMPO DA CALCIO


Indirizzo Via S. Biagio, 38

Codice identificativo E16

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio destinato a campo sportivo di Garlasco. E' assente in prossimità dell'ingresso parcheggio riservato conforme.

E' presente gradinata per assistere alle manifestazioni sportive, ma senza un'area riservata a persone con disabilità. All'interno della struttura sono presenti alcuni dislivelli di accesso agli spogliatoi, dove sono assenti i servizi igienici accessibili. Non sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	3
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	visiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	4
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	cognitiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G	cognitiva	4
			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	visiva	2
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B	uditiva	1
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J	cognitiva	4
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 2,45
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

CASA POPOLARE VIA SANTA MARIA


Indirizzo Via S. Maria 8

Codice identificativo E17

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio destinato a sede di case comunali.

E' assente in prossimità dell'ingresso un parcheggio riservato conforme ed è presente un dislivello risolvibile con rampa. E' assente ascensore di distribuzione ai piani.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di impianto semaforico pedonale con dispositivo acustico per non vedenti	SP16	uditiva	3
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	3
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06,A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06,B	uditiva	3
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Presenza di dislivello risolvibile con servoscala	SI10		
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	cognitiva	3
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,00**

CASA POPOLARE VIA TRAMIA

Indirizzo Via Tramia

Codice identificativo E18

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio destinato a sede di case comunali.

E' presente in prossimità dell'ingresso un parcheggio riservato conforme, ed è presente un dislivello risolvibile con rampa.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
				cognitiva	4
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	cognitiva	4
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,75**

CASA POPOLARE VIA DEL TORRIONE


Indirizzo Via Del Torrione

Codice identificativo E19

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio destinato a sede di case comunali.

E' assente in prossimità dell'ingresso un parcheggio riservato conforme ed è presente un dislivello risolvibile con rampa.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,13**

CASA POPOLARE VIA DON GENNARO


Indirizzo Via Don Gennaro, 45

Codice identificativo E20

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio destinato a sede di case comunali.

E' assente in prossimità dell'ingresso un parcheggio riservato conforme ed è presente un dislivello risolvibile con rampa.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	visiva	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	uditiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	2
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0


Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,38**

CAMPO DA CALCIO – SAN BIAGIO


Indirizzo Via Ferretti, 5

Codice identificativo E21

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio destinato a campo sportivo di San Biagio. E' assente in prossimità dell'ingresso parcheggio riservato conforme.

All'interno della struttura sono presenti alcuni dislivelli di accesso agli spogliatoi, dove sono assenti i servizi igienici accessibili. Non sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	2
			Presenza di serramento di dimensioni non conformi (vetro o pieno)	SI20		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G	cognitiva	4
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	cognitiva	4
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4
					visiva	2
					uditiva	1
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

CFP ISTITUTO PROFESSIONALE LE VELE


Indirizzo **Via Edmondo de
Amicis, 26**

Codice identificativo **E22.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio ha due piani fuori terra è adibito a CFP e palestra. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato.


L'ingresso rialzato è raggiungibile tramite rampa esterna coperta da pensilina di pendenza conforme. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme; è presente ascensore per collegamento ai piani. Il bagno accessibile si trova solo a un piano dell'edificio, assente nell'altro. Non è presente spazio calmo su scala di emergenze esterna né sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: servoscala	SP14.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,38**

PALESTRA CFP ISTITUTO PROFESSIONALE LE VELEIndirizzo **Via Edmondo de
Amicis, 26**Codice identificativo **E22.2****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

L'edificio adibito a palestra del CFP si trova nella corte interna dell'edificio, al piano terra, ed è collegato alla scuola tramite percorso esterno protetto da pensilina.

E' presente parcheggio dedicato alla palestra, che viene utilizzata anche fuori orario della scuola, ma è assente parcheggio riservato conforme. L'ingresso presenta una piccola soglia, all'interno della struttura ai percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme. All'interno della struttura è assente bagno riservato a persone con disabilità. Infine internamente è assente spazio calmo interno così come non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,10

CGIL


Indirizzo **Via Edmondo de Amicis, 30**

Codice identificativo **E22.3**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra ed è adibito a sede CGIL. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso. L'ingresso presenta una soglia ed è collegato al cancello su strada da tettoia che copre il camminamento esterno.

Per accedere agli uffici della CGIL e ai vari livelli non è presente ascensore o servoscala. I percorsi interni alla struttura sono di larghezza adeguata e pavimentazione conforme. All'interno degli uffici della CGIL è presente bagno riservato e conforme ma assente agli altri piani. Non è presente spazio calmo interno alla struttura né sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza accessori: portalotolo	SI26.H		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B	cognitiva	3
SICUREZZA			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,29

ASILO NIDO


Indirizzo Via S. Pietro, 7

Codice identificativo E23

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio a un piano fuori terra è adibito ad asilo nido. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato ma di dimensioni non conformi. Sull'ingresso è presente una piccola soglia.

All'interno della struttura i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme. Non è presente servizio igienico conforme, né sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
			Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

SCUOLA PRIMARIA


Indirizzo V. Toledo, 9

Codice identificativo E24.1

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

L'edificio ospita scuola elementare, palestra e scuola dell'infanzia. In prossimità dell'ingresso è presente parcheggio riservato conforme. Per accedere all'ingresso rialzato è presente piccola rampa di dimensioni conformi.

All'interno i percorsi sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme. Nella scuola elementare è presente un secondo piano che ospita gli uffici del personale, raggiungibile tramite ascensore. All'interno della struttura è assente un bagno riservato e conforme. Infine è assente spazio calmo al piano né sono presenti dispositivi per il superamento delle disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A	motoria	4
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Arresto pericolo	SI06.D	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Presenza di dislivello risolvibile con servoscala	SI10		
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	2
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	cognitiva	2
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) 2,25

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA


Indirizzo V. Toledo, 9

Codice identificativo E24.2

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La palestra della scuola elementare viene utilizzata anche in orario di chiusura della scuola. Ha un ingresso dedicato su strada dove è presente in prossimità dell'ingresso parcheggio riservato e conforme.

L'ingresso è a raso e i percorsi interni sono di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme. Sono presenti spalti per osservare le manifestazioni sportive dove però non è presente spazio riservato a persone in carrozzina. All'interno della struttura sono presenti servizi igienici sia per il pubblico sia all'interno degli spogliatoi. Non è presente però uno spazio calmo interno alla struttura né dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	visiva	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	4
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza di spazi a bordo campo, accessibili da sedia a rotelle, per assistere a manifestazioni sportive.	SI28	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

SCUOLA INFANZIA


Indirizzo V. S. Zeno, 42

Codice identificativo E24.3

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

L'edificio è condiviso con la scuola elementare e la palestra ed è in parte adibito a scuola dell'infanzia. Presenta un ingresso dedicato su strada dove è presente parcheggio riservato e conforme.

Per raggiungere la porta d'ingresso è presente dislivello sul percorso pedonale. L'interno della struttura sono presenti percorsi di dimensioni adeguate e pavimentazione conforme. E' assente servizio igienico conforme a persone con disabilità e sulle uscite di emergenza di ogni classe è presente un dislivello. Non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	2
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
			Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,95**

SCUOLA SECONDARIA

Indirizzo **Via della Bozzola**Codice identificativo **E25**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio a due piani fuori terra è adibito a scuola media. l'ingresso accessibile si trova sul retro, tramite rampa con pendenza conforme alla normativa, però è assente parcheggio riservato.

All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme; è presente ascensore per collegamento ai piani superiori, al piano superiore è presente dislivello interno con due gradini nel corridoio. non è presente bagno accessibile all'interno della struttura. Non è presente spazio calmo all'interno della struttura nè sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	uditiva	3
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	1
			Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	uditiva	3
			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	visiva	1
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	2
			Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07		
			Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	cognitiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) 1,63

CIMITERO CAPOLUOGO


Indirizzo SP596

Codice identificativo E26

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata con orari di apertura punto è presente un parcheggio destinato a persone con disabilità ma di dimensioni non conformi.

All'interno la pavimentazione non è adatta a persone su sedia a ruote. E' presente un servizio igienico conforme alla disabilità motoria che necessita di piccole integrazioni.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di strisce zebbrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,55**


CIMITERO SAN BIAGIO

Indirizzo **Via Ticino**Codice identificativo **E27**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata. All'ingresso è assente parcheggio riservato a persone con disabilità.

All'interno i percorsi non hanno una pavimentazione conforme a persone con disabilità motoria, inoltre sono presenti dei piccoli dislivelli. Non sono presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabili.	SP05.A	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19	motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
					uditiva	3
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			(Bagno chiuso)		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**

AREA VERDE VIA TROMELLO


Indirizzo Via Tromello

Codice identificativo AV01

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde recintata adibita a parco giochi. E' presente parcheggio nelle vicinanze ma in prossimità dell'ingresso non è presente parcheggio riservato conforme. All'ingresso è presente un dislivello.

All'interno sono presenti i giochi e aree di sosta e panchine raggiungibili nella maggior parte da pavimentazione conforme. E' presente fontanella non accessibile e non sono presenti giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	4
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**

PARCO GIOCHI BADEN POWELL

Indirizzo Via Alagna

Codice identificativo AV02

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde recintata adibita a parco giochi. In prossimità dell'ingresso è assente parcheggio riservato conforme.

All'interno sono presenti giochi e panchine non collegati al percorso principale da pavimentazione conforme. E' presente fontanella non accessibile e non è presente gioco inclusivo.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	 	Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,00**

AREA CANI


Indirizzo **Via Edmondo de Amicis**

Codice identificativo **AV03**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde recintata destinata a sgambamento cani. Non è presente parcheggio riservato conforme in prossimità dell'ingresso.

All'interno dell'area sono presenti panchine ma è assente pavimentazione conforme per raggiungerle. E' presente anche fontanella non accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	4
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**